Argomento:

Istruzione operativa gestione interferenze uomo-macchina impianto rigenerazione fibre di carbonio

CAMPO DI APPLICAZIONE

MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI;
IMPIANTO FIBRA DI CARBONIO;
INGEGNERIA DI PROCESSO SELEZIONE E RECUPERO;
ACCETTAZIONE RIFIUTI IMP. VOLTANA, LUGO, BO, MN, TV

Rev.	Sintetico modifiche
1	Modifica Allegato 1
Approvazione	
Funzione	Firma
SELEZIONE E RECUPERO QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE	CARLO FARAONE NICOLETTA LORENZI

Il sistema QSA prevede la gestione di firma elettronica tramite password per il rilascio dei documenti attraverso Sistema Informatico.

INDICE

1. GENERALITÀ……3

1.1 SCOPO E CAMBO DI APPLICAZIONE……..3
1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO……3
1.3 RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI……3

2. MODALITÀ OPERATIVE……4

2.1 GESTIONE DEI CONTROLLI QUALITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E DELLE OPERAZIONI DI SCARICO……..4
2.2 GESTIONE DEI CONTROLLI SU RIFIUTI IN USCITA……4
2.3 CONTROLLI REGOLARITÀ DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI DI IMPIANTO……5
2.4 GESTIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI SULLE LINEE DI PRODUZIONE……5
2.5 GESTIONE DEL PRELIEVO DI CAMPIONI DI RIFIUTI……5
2.6 GESTIONE DELLE VISISTE DI GRUPPO (ES. SCOLARESCHE)……6
2.7 GESTIONE DELLA MANUTENZIONE……6
2.8 GESTIONE VARIE……6
2.8 GESTIONE PULIZIE……6
2.10 GESTIONE ATTIVITÀ DITTE MANUTENZIONE/DITTE PER CONTROLLI PERIODICI……7

3. REGISTRAZIONE E CONTROLLI SULLE DITTE TERZE E PERSONALE INTERNO……8

4. PLANIMETRIE……9

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

1) GENERALITÀ

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità di gestione degli accessi nelle aree di impianto in cui sussiste un pericolo interferenziale tra macchine e uomo al fine di assicurare il controllo, il contenimento e la minimizzazione dei rischi per le persone e gli impatti ad esse connessi. La presente procedura si applica all'organizzazione Herambiente della Business Unit Selezione e Recupero, del personale di Manutenzione Herambiente e deve essere portata a conoscenza delle ditte esterne che operano nel sito.
La presente procedura non deroga l'applicazione della P-0120 "Permesso di Lavoro".

1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- P.0037 "Indagine Eventi Incidentali"
- P.0120 "Permesso di Lavoro"
- NIR.0070 "Nota informativa sui rischi – rigenerazione fibre di carbonio Imola (BO)"
- IO-0590 "Accesso carico scarico Impianto rigenerazione fibre di carbonio Imola (BO)"
- EME.0104 "Norme Comportamentali in caso di emergenza"

1.3 RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI

Sono responsabili dell'applicazione del presente documento:

- Responsabile Unità operativa/Capo Impianto per:
  - verifica il rispetto dell'applicazione della presente procedura;
  - decisione delle azioni da intraprendere in caso di anomalia.
- Addetto Accettazione Rifiuti per:
  - effettuazione dei controlli amministrativi in ingresso/uscita.
- Addetto conduzione impianto per:
  - controllo delle modalità di comportamento durante il carico e lo scarico:
  - gestione delle anomalie e registrazione;
  - coordinare i flussi dei mezzi in ingresso e comunicare al /mulettista l'arrivo di un mezzo nell'area di scarico dedicata;
  - operazioni di movimentazione materiale;
  - controllo e supervisione sulle attività di carico e scarico.
- Addetto manutenzione

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

2) MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di garantire la massima sicurezza nelle aree in cui insite del personale a piedi e delle macchine in movimento, è opportuno compartimentare le aree in cui opera il personale.
Laddove ciò non risulti possibile, ogniqualvolta c'è passaggio di personale a piedi lungo la viabilità soggetta a movimentazione dei mezzi operativi è necessario utilizzare un sistema pratico e semplice di scambio informazione rischio interferenza personale a piedi-personale su mezzi operativi.
Si riportano nei paragrafi seguenti gli scenari individuati e relativa gestione.

2.1 GESTIONE DEI CONTROLLI QUALITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E DELLE OPERAZIONI DI SCARICO

L'operazione di controllo qualità sui rifiuti in ingresso viene eseguita nel modo seguente:

- L'autista in ingresso in impianto, una volta effettuate le operazioni di accettazione, come previsto dall'istruzione di accesso di impianto si dirige e si posiziona nell'area di scarico indicata dal personale Herambiente operante in impianto, effettua le operazioni di scarico e sale sul camion in attesa dell'operatore Herambiente. Nel caso sia necessario, per l'effettuazione delle operazioni di scarico, la discesa dal camion dell'autista, quest'ultimo dovrà rimanere a terra per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette operazioni in apposita area indicata dal personale di impianto.
- Il personale Herambiente si avvicina, a bordo del proprio mezzo e/o a piedi, verso il camion che rimane fermo con motore spento, posizionato nell'area di scarico e, mediante l'utilizzo dell'APP Qualità (o in sua assenza mediante modulo cartaceo "Foglio di marcia giornaliero" e/o "Elaborato 3 – Scheda materiale accettato"), effettua i controlli sulla qualità del rifiuto conferito.
- L'autista, eseguito il controllo qualità da parte del personale Herambiente (HA), può dirigersi verso l'uscita dell'impianto.

L'operazione di abbancamento rifiuto scaricato viene eseguita dal personale di Herambiente () esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi d'opera.

2.2 GESTIONE DEI CONTROLLI SUI RIFIUTI IN USCITA

- L'autista in ingresso in impianto, una volta effettuate le operazioni di accettazione come previsto dall'istruzione di accesso, ricevuta la radio ricetrasmittente con le istruzioni d'uso e infografica, attende il proprio turno nell'area indicata via radio dagli operatori in impianto. Il vettore dovrà rimane nella cabina di guida per tutto il tempo di attività dei mezzi adibiti al carico;
- Durante l'attività di carico l'autista, tramite radio, potrà coordinarsi con l'operatore HA su quando poter scendere dal mezzo per eventuali attività di verifica e predisposizione del proprio mezzo. Effettuate le operazioni coordinate, dovrà salire nuovamente sul mezzo in attesa che l'operatore HA completi l'attività di carico;
- Terminate le operazioni di carico, l'operatore HA si allontana dal camion per poter permettere la fase successiva;
- L'autista, terminato il carico da parte del personale HA, effettua le operazioni per l'uscita dall'impianto, coordinato via radio con il personale del piazzale.

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

2.3 CONTROLLI REGOLARITÀ DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI DI IMPIANTO

La gestione dei controlli viene effettuata da personale Curti. Tutto il personale presente in impianto è dotato di radio ricetrasmittente sincronizzato sulla stessa linea di ricezione. Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Personale HA si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il personale/Capo turno HA presente in impianto);
3. Attende il feedback da parte del personale/Capo turno HA presente in impianto.

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

Lo svolgimento dei controlli, quando possibile, deve essere effettuato in fasce orarie diurne a basso traffico veicolare. Le attività periodiche devono essere calendarizzate in apposite riunioni di coordinamento (specificità del sopralluogo e momento della giornata).

2.4 GESTIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI SULLE LINEE DI PRODUZIONE

La gestione dei controlli operativi effettuati sulle linee di produzione viene svolta da personale HA. Possono essere di due tipologie: controlli programmati o non programmati. In entrambi i casi, prima di effettuare l'accesso bisogna operare nel seguente modo:

1. Personale HA si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il personale/Capo turno Curti presente in impianto);
3. Attende il feedback da parte del personale/Capo turno Curti presente in impianto.

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

2.5 GESTIONE DEL PRELIEVO DI CAMPIONI DI RIFIUTI

L'attività di gestione del prelievo di campione rifiuti viene svolto da parte del personale di impianto o da personale di laboratori terzi. Per operare in impianto è necessario:

- Aprire un permesso di lavoro e farlo controfirmare ad eventuali ditte terze operanti nelle stesse aree;
- Delimitare aree di lavoro;
- Il personale che esegue il campionamento deve essere accompagnato da un operatore di HA e deve attenersi a quanto indicato sul permesso di lavoro;

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

- Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

    1. Personale Curti si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
    2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il personale/Capo turno Curti presente in impianto;
    3. Attende il feedback da parte del personale/Capo turno Curti presente in impianto.

  Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

2.6 GESTIONE DELLE VISISTE DI GRUPPO (ES. SCOLARESCHE)

Durante le visite di gruppo, non verranno sospese le varie attività di movimentazione rifiuti, carico e scarico. Le persone in visita, in base all'attività che si sta svolgendo in impianto, verranno sempre accompagnati dal personale HERAmbiente e potranno sostare in un'area segregata e identificata vicino all'uscita del laboratorio controllo qualità (o al suo interno), oppure direttamente nei percorsi pedonali dell'impianto, opportunamente segnalati.

2.7 GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

I controlli periodici di manutenzione vengono svolti da personale Curti.

Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Il personale Curti si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il personale/Capo turno Curti presente in impianto;
3. Attende il feedback da parte del personale/Capo turno Curti presente in impianto.

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

2.8 GESTIONE VARIE

Scarico materie prime → eseguita da personale HA

Il trasportatore transita dalla pesa la quale avverte personale Curti. Deve essere aperto un permesso di lavoro e farlo controfirmare ad eventuali ditte terze operanti nelle stesse aree.
Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Personale Curti si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il personale/Capo turno Curti presente in

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

impianto;
3. Attende il feedback da parte del personale/Capo turno Curti presente in impianto.

2.9 GESTIONE PULIZIE

Le pulizie vengono svolte da personale Curti. Quando il personale HA svolge le pulizie sulla viabilità mediante mezzi operativi, vige il divieto di transito a piedi. In caso di attività di pulizia con personale a piedi è obbligatorio delimitare l'area di intervento entro la quale non è consentito l'accesso a mezzi operativi.

2.10 GESTIONE ATTIVITÀ DITTE MANUTEZIONE/DITTE PER CONTROLLI PERIODICI

Le attività vengono eseguite solo a seguito di apertura di un permesso di lavoro e previa concessione in uso dell'apparecchiatura dalla ditta terza ad Curti.
Per potersi recare sull'area di intervento, prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Personale Curti/ditte contrattualizzate si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il personale/Capo turno Curti presente in impianto;
3. Attende il feedback da parte del personale/Capo turno Curti presente in impianto.

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

3) REGISTRAZIONE E CONTROLLI SULLE DITTE TERZE E PERSONALE INTERNO


L'Impresa sarà oggetto di valutazioni periodiche sull'applicazione della presente procedura da parte del gestore dell'impianto, tramite la compilazione di una Check List Fornitori che dovrà essere controfirmata dall'impresa. In base all'esito dei controlli, l'Impresa potrà, o mantenere il punteggio che le è stato associato inizialmente dal Servizio Qualifica Fornitori, oppure avere decrementi, come previsto dalla P-0081.

L'applicazione da parte del personale Herambiente della presente procedura sarà oggetto di verifica attraverso l'applicazione dei controlli in campo da parte dei preposti con l'ausilio del sistema EHS DPI per le verifiche di campo e/o attraverso l'utilizzo dell'Allegato 1 alla presente procedura. La frequenza di tali controlli sarà definita da parte del Capo impianto, il quale valuterà le eventuali azioni o altri provvedimenti da adottare in caso vengano rilevate da parte dei preposti delle inadempienze.

Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

4) PLANIMETRIA

Si riporta il percorso pedonale da seguire per accedere nelle aree:



Documento di proprietà Herambiente che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATO 1 ALLA PROCEDURA DI GESTIONE ACCESSI AGLI IMPIANTI DI SELEZIONE E RECUPERO

1 RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI

Sono responsabili dell'applicazione del presente documento:

- Preposto Herambiente:
  - Esecuzione delle verifiche di funzionamento;
  - Registrazione delle verifiche effettuate.
- Dirigente ai fini della sicurezza:
  - Verifica della compilazione delle registrazioni eseguite dai preposti.

2 CHECK LIST DI CONTROLLO

DATA _____ **ORA** _____	**PREPOSTO ESECUTORE CONTROLLO** **Nome e Cognome** _____ **Firma** _____

ID	CONTROLLO DA ESEGUIRE	OK	NC	EVIDENZE
1	Sono stati rispettati i percorsi pedonali individuati con segnaletica orizzontale?			
2	L'addetto ha utilizzato correttamente la radio ricetrasmittente come da procedura?			
3	L'addetto prima di utilizzare i percorsi ha atteso il feedback degli operatori terzi coinvolti sul percorso?			

A seguito del riscontro di una NC nella check list di controllo segue la compilazione del modulo M-0325 "Modulo di indagine evento".