


DPI MINIMI OBBLIGATORI

IN OGNI AREA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO:

- CALZATURE DI SICUREZZA CORRETTAMENTE CALZATE
- INDUMENTI ALTA VISIBILITA' E PANTALONI LUNGHI
- ELMETTO
- MASCHERA ALMENTO FFP2 IN CASO DI ELEVATA POLVEROSITA'

DPI COME DA AREE EVIDENZIATE

OTOPROTETTORI

MASCHERA ALMENO FPP2 (all'interno delle cabine di selezione)